

Гр. ОП-17 БРПТПИ – ЛЕКЦИЯ 16 (23.12.2020. 10.00-13.00) с использованием системы видеоконференцсвязи, ссылка на подключение к занятию:

<https://disrm2.zabgu.ru/b/2gp-dge-xwn>

Практические работы защищаются в режиме онлайн в программе BigBlueButton.

План занятия - ЛЕКЦИЯ 16

«ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ С РАСТВОРАМИ ЦИАНИДОВ»

Задание для самостоятельной работы: изучите порядок проведения II и III ступеней контроля на опасном производственном объекте, в соответствии с СУОТ и ПБ.

Проведение II ступени контроля

1. Еженедельные проверки (II ступень контроля) проводятся комиссиями, назначенными руководителем подразделения по графику, с участием начальника участка (отделения, службы) механика (энергетика).

2. При этом проверяется состояние безопасности труда на рабочих местах, своевременность и качество обучения и инструктажа рабочих, наличие и соблюдение требований нормативно-технической документации и документации по охране труда, работа 1-й ступени контроля по охране труда и промышленной безопасности.

3. Результаты еженедельных проверок заносятся в журнал трёхступенчатого контроля и обсуждаются еженедельно на совещаниях по СУОТ у начальника или главного инженера подразделения с оформлением протокола и разработкой мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием сроков и ответственных лиц. На этих совещаниях обязательно присутствие председателя профсоюзного комитета структурного подразделения.

Проведение III ступени контроля

1. Ежемесячные проверки (III ступень контроля) проводятся руководителем или главным инженером подразделения (предприятия) совместно с председателем цехового комитета профсоюза и главными (старшими) специалистами цеха. Проверки должны организовываться таким образом, чтобы в течение месяца руководитель подразделения или главный инженер проверил состояние техники безопасности на всех участках (цехах, отделениях, службах).

2. При проведении ежемесячных проверок проверяется работа первой и второй ступеней контроля, выполнение требований настоящего положения, уровень профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, выполнение планов мероприятий по охране труда, состояние рабочих мест, санитарно-гигиенические условия труда.

3. Результаты ежемесячных проверок должны обсуждаться на совещаниях, проводимых первым руководителем подразделения, с заслушиванием начальников участков (отделений, служб), оформлением протокола и разработкой мероприятий с указанием сроков и лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений. По результатам проверок следует применять к нарушителям охраны труда меры общественного и дисциплинарного воздействия, снимать персональные надбавки к окладам и тарифным ставкам на период до 6 месяцев, проводить переаттестации на соответствие занимаемых должностей.

Профессор кафедры ВХ,Эи ПБ



Шумилова Л.В.