

Гр. ОП-17 БРПТПИ – ЛЕКЦИЯ 15 (16.12.2020. 10.00-13.00) с использованием системы видеоконференцсвязи, ссылка на подключение к занятию:

<https://disrm2.zabgu.ru/b/2gp-dge-xwn>

Практические работы защищаются в режиме онлайн в программе BigBlueButton.

План занятия - ЛЕКЦИЯ 15

«ЦИАНИДЫ, СВОЙСТВА ЦИАНИДОВ. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЦИАНИДАМИ»

1. Цианиды, свойства цианидов.
2. Инструкция по безопасным методам работы с растворами цианидов.

Задание для самостоятельной работы: изучите порядок проведения 1 ступени контроля на опасном производственном объекте, в соответствии с СУОТ и ПБ.

Порядок проведения 1 ступени контроля

1. Ежедневные проверки за состоянием безопасности труда осуществляются мастером до начала и в течение смены, а на горных работах – горным мастером или по его поручению бригадиром (звеньевым).
2. Проверке подлежат подходы к рабочим местам, переходы, площадки, ограждения, исправность оборудования, электроустановок, наличие и исправность заземления, инструмента, средств индивидуальной защиты и спецодежды, работа вентиляции, освещение, хранение и использование вредных, опасных и взрывчатых веществ, состояние крепления и путевого хозяйства, состояние атмосферы.
3. Выявленные нарушения требований правил охраны труда и промышленной безопасности должны устраняться немедленно. В случае, когда устранение их сразу же или в течение смены невозможно, мастер или бригадир обязаны поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя и действовать по его указанию.
4. При непосредственной опасности для работающих и невозможности устранения нарушений своими силами, мастер обязан немедленно остановить работы, вывести работающих из опасной зоны, принять меры к прекращению доступа людей и сообщить об этом своему руководству для принятия необходимых мер.
5. Выявленные в результате ежедневной проверки нарушения, мастер обязан занести в раздел 1-й ступени контроля Журнала 3-х ступенчатого

контроля, находящийся на рабочем месте и ознакомить с записью бригадира (звеньевского).

6. Ежесуточные проверки осуществляются в подразделениях, имеющих в составе самостоятельные участки (отделения) и производятся в развитие 1-й ступени контроля. Ежесуточные проверки проводятся начальником участка (отделения, службы) совместно с мастером одной из смен, в том же порядке, что и ежесменные.

Профессор кафедры ВХ,Эи ПБ



Шумилова Л.В.